


134

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник цеха 2431

Демчук Д.В. 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту ГАЗ-22171, 2013г.выпуска
Инв. № 441471

с «01.12.25» по «05.12.25г.» .

197

Условия производства работ:

№ п/п	Дата	Причина дефекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	01.12.25г	Повышенный расход масла и топлива, потеря мощности, задымление отработавшими газами	Капитальный ремонт двигателя	Шт.	1
2	01.12.25г	неисправен АКБ (снижение емкости и быстрая разрядка)	Замена АКБ 6ст-75	Шт.	1
3	01.12.25г	Нарушение герметичности уплотнений неподвижных разъемных соединений, попадание грязи, пыли(абразивных частиц) или посторонней жидкости	Замена РТИ уплотнений автотранспортного средства	К-т	1
4	01.12.25г	Наличие сколов, царапин и потертостей ЛКП	Проведение работ по восстановлению ЛКП (Локальная или точечная покраска, восстановительная полировка)	Шт.	1

и.о. Зам.начальника цеха по технической части

Начальник ремонтных мастерских

Начальник а/к (механик)

Старший механик

 Гольцов А.В.

Польников Ю.А.

Петров М.А.

Петров М.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник цеха 2431

Демчук Д.В.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту ГАЗ-2705, 2005г.выпуска
Инв. № 441327

с «01.12.25» по «05.12.25г.» .

Условия производства работ:

№ п/п	Дата	Причина дефекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	01.12.25г	Повышенный расход масла, потеря мощности	Капитальный ремонт двигателя	Шт.	1
2	01.12.25г	неисправен АКБ (снижение емкости и быстрая разрядка)	Замена АКБ 6ст-75	Шт.	1
3	01.12.25г	Нарушение герметичности уплотнений неподвижных разъемных соединений, попадание грязи, пыли(абразивных частиц) или посторонней жидкости	Замена РТИ уплотнений автотранспортного средства	К-т	1
4	01.12.25г	Наличие сквозной коррозии	Проведение работ по восстановлению целостности кузовных элементов , а так же ЛКП	Шт.	1

и.о. Зам.начальника цеха по технической части

Начальник ремонтных мастерских

Начальник а/к (механик)

Старший механик

Гольцов А.В.

Польников Ю.А.

Петров М.А.

Петров М.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник цеха 2431

Демчук Д.В.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

**по ремонту ГАЗ-32213, 2012г.выпуска
Инв. № 441445**

с «01.12.25» по «05.12.25г.» .

Условия производства работ:

№ п/п	Дата	Причина дефекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	01.12.25г	неисправен АКБ (снижение емкости и быстрая разрядка)	Замена АКБ 6ст-75	Шт.	1
2	01.12.25г	Наличие сколов,царапин и потертостей ЛКП	Проведение работ по восстановлению ЛКП (Локальная или точечная покраска, восстановительная полировка)	Шт.	1
3	01.12.25г	Люфт в рулевом управлении	Ремонт рулевого редуктора; замена рулевой колонки, сошки, продольной и поперечных тяг, рычагов поворотных кулаков колес и шарниров рулевых тяг	К-т	1
4	01.12.25г	Неисправны запорные механизмы, стеклоподъемники	Замена и регулировка запорных механизмов дверей, капота. Замена фиксаторов ремней безопасности.	К-т	3
5	01.12.25г	Неисправна КПП	Проведение работ по ремонту КПП	Шт.	1

и.о. Зам.начальника цеха по технической части

Начальник ремонтных мастерских

Начальник а/к (механик)

Старший механик

Гольцов А.В.


Польников Ю.А.

Петров М.А.

Петров М.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник цеха 2431

Демчук Д.В. 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту Грузового автомобиля

Камаз-53212 1999 г. выпуска. Бортовой. Инв. № 441241

с «22.12.25» по «30.12.25г.» .

Условия производства работ: _____

№ п/п	Дата	Причина дефекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	22 12 25г	Износ двигателя. Большой расход масла, топлива	Требуется капитальный ремонт двигателя. Двигатель снят, находится в моторной мастерской	Шт.	1
2	22 12 25г	Сгнили доски на полу в кузове, лонжероны	Требуется ремонт кузова. Сварка. Ремонт полов	Шт.	1
3	22 12 25г	Сквозные коррозии кабины	Требуется ремонт кабины. Сварка	Шт	1

ИО. Зам.начальника цеха по технической части

Начальник ремонтных мастерских

Начальник а/к (механик)

Старший механик

 Гольцов А.В.


Польников Ю.А.

 Серов Ю.Н.

Петров М.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник цеха 2431

Демчук Д.В. 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту Lada Largus, 2015г.выпуска
Инв. № 441508

с «01.12.25» по «05.12.25г.» .

892

Условия производства работ:

№ п/п	Дата	Причина дефекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	01.12.25г	Затруднено переключение передач, шумы и вибрация при работе т/с, нарушение герметичности корпуса КПП	Требует проведения ремонта КПП	Шт.	1
2	01.12.25г	неисправен АКБ (снижение емкости и быстрая разрядка)	Замена АКБ 6ст-75	Шт.	1
3	01.12.25г	Наличие сколов,царапин и потертостей ЛКП	Проведение работ по восстановлению ЛКП (Локальная или точечная покраска, восстановительная полировка)	Шт.	1
4	01.12.25г	Требуется замена ступичных подшипников, шаровых опор,опрных подшипников	Ремонт ходовой	Шт.	1
5	01.12.25г	Требует ремонта(замены) рулевой рейки, тяг, рычагов, наконечников	Ремонт рулевого управления	Шт.	1

и.о. Зам.начальника цеха по технической части

Начальник ремонтных мастерских

Начальник а/к (механик)

Старший механик

Гольцов А.В.

Польников Ю.А.

Петров М.А.

Петров М.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник цеха 2431

Демчук Д.В.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту ГАЗ-2705, 2012г.выпуска
Инв. № 441447

с «01.12.25» по «05.12.25г.» .

Условия производства работ:

№ п/п	Дата	Причина дефекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	01.12.25г	Повышенный шум при работе т/с, течь масла из редуктора заднего моста; люфт(биеение) в колесах	Требуется проведения ремонта редуктора заднего моста	Шт.	1
2	01.12.25г	Наличие сквозной коррозии, нарушение геометрии кузовных элементов	Проведение работ по восстановлению целостности кузовных элементов , а так же ЛКП	Шт.	1
3	01.12.25г	неисправен АКБ (снижение емкости и быстрая разрядка)	Замена АКБ 6ст-75	Шт.	1
4	01.12.25г	Затруднено переключение передач, шумы и вибрация при работе т/с, нарушение герметичности корпуса КПП	Требуется проведения ремонта КПП	Шт.	1

и.о. Зам.начальника цеха по технической части

Начальник ремонтных мастерских

Начальник а/к (механик)

Старший механик

Гольцов А.В.

Польников Ю.А.

Петров М.А.

Петров М.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник цеха 2431

Демчук Д.В.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту ГАЗ-2705, 2002г.выпуска

Инв. № 004694

с «01.12.25» по «05.12.25г.» .

Условия производства работ:

№ п/п	Дата	Причина дефекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	01.12.25г	Трещина в блоке	Капитальный ремонт двигателя, проведение пусконаладочных работ	Шт.	1
2	01.12.25г	Закончился срок годности АКБ	Замена АКБ 6ст-75	Шт.	1
3	01.12.25г	Нарушение герметичности уплотнений неподвижных разъемных соединений, попадание грязи,пыли(абразивных частиц) или посторонней жидкости	Замена РТИ уплотнений автотранспортного средства	К-т	1
4	01.12.25г	Наличие сквозной коррозии	Проведение работ по восстановлению целостности кузовных элементов , а так же ЛКП	Шт.	1
5	01.12.25г	Неисправна КПП	Проведение работ по ремонту КПП		

и.о. Зам.начальника цеха по технической части

Начальник ремонтных мастерских

Начальник а/к (механик)

Старший механик

Гольцов А.В.


Польников Ю.А.

Петров М.А.

Петров М.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник цеха 2431

Демчук Д.В. 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту Грузового автомобиля
Зил-279520, фургон, 2012г. выпуска. Инв. № 441457

с «22.12.25» по «30.12.25г.»

Условия производства работ: _____

№ п/п	Дата	Причина дефекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	22.12.25г	Износ двигателя. Большой расход масла, топлива	Требуется капитальный ремонт двигателя	Шт.	1
2	22.12.25г	Длительная стоянка ТС без движения на улице	Требуется диагностика РТИ, систем, узлов и механизмов ТС	К-т	1
3	22.12.25г	Не работают замки закрывания дверей	Требуется установка новых замков	Шт.	2

ИО. Зам.начальника цеха по технической части

Начальник ремонтных мастерских

Начальник а/к (механик)

Старший механик

 Гольцов А.В.

 Польшников Ю.А.

 Серов Ю.Н.

Петров М.А.