Ф.2376

Утверждено учётной политикой
АО "РКЦ "Прогресс"

АО "РКЦ"Прогресс" ОГЭ 2685	**ВЕДОМОСТЬ** *дефектов на ремонт энергооборудования*	**Цех № 2322**
Наименование оборудования	Текущий ремонт электростанции ESE 404 SBS AS/C*	Инвентарный номер №331890

№ п/п	Содержание дефекта с указанием деталей и узлов, подлежащих ремонту или замене	Описание работ по устранению дефекта	Объём ремонтных работ в условных единицах	Вид ремонта, необходимого для устранения дефекта	Отметка о выполнении работ
1	Выход из строя генератора, в следствии	Произвести перемотку генератора.			
	замыкания обмоток стартера.				
2	Выход из строя тепловых датчиков, в следствии	Произвести замену тепловых датчиков.			
	скачка напряжения.				
3	Выход из строя стабилизатора напряжения,	Произвести ремонт/замену стабилизатора			
	в следствии скачка напряжения.	напряжения.			
	Снятое эл. оборудование сдать в УЗО цеха 2038				

Главный энергетик, 2685 _____ / Д. В. Головин

Главный сварщик, 2630 _____ / В. И. Бобринский

Начальник цеха 2322 Илюшкин Н.В. _____ / Е. В. Один

Механик цеха 2322 _____ / А .А. Фролов

Мастер цеха 2326 _____ / Р. В. Билялов

Начальник бюро отд. 2685 _____ / Э. А. Лусис

Инженер отд. 2685 _____ / В. А. Таланов

Инженер отд. 2630 _____ / В. В. Неверов

* Исправленному верить Нач. сл. Е.А. Бобрарь 11.04.2025г.